

1 Questionário

1.1Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

						Preço Total	
						Preço	EUR
						Total11.999,00	
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total	
Cód. Artigo1	DescriçãoESTALEIRO, PSS E PGRCD						
Cód. Artigo1.1	Referência Interna	DescriçãoTrabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.650,25	Preço Total1.650,25	
Cód. Artigo1.2	Referência Interna	DescriçãoImplementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário250,00	Preço Total250,00	
Cód. Artigo1.3	Referência Interna	DescriçãoImplementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário300,00	Preço Total300,00	
Cód. Artigo2	DescriçãoDESMONTES/DEMOLIÇÕES						
Cód. Artigo2.1	Referência Interna	DescriçãoDemolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo cerâmico, incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos produtos sobranes, bem como remate em argamassa.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário6.452,30	Preço Total6.452,30	
Cód. Artigo2.2	Referência Interna	DescriçãoDesmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.195,25	Preço Total1.195,25	
Cód. Artigo2.3	Referência Interna	DescriçãoDemolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes e todos os trabalhos necessários.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário1.236,20	Preço Total1.236,20	
Cód. Artigo3	DescriçãoDIVERSOS						
Cód. Artigo3.1	Referência Interna	DescriçãoFornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluído todos os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário660,00	Preço Total660,00	
Cód. Artigo3.2	Referência Interna	DescriçãoExecução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluiindo pintura.	Qt1,00	UnidadeVG	Preço Unitário255,00	Preço Total255,00	